

产品信息

停产通知

停产产品

可编程终端

NS-NSRCL□
NS-NSRCL10-WN

推荐的替代产品

可编程终端

NA-RTLD0□
NA-RTLD10

[订货截止日期]

2025年6月底

[装货截止日期]

2025年9月底

[维修结束日程]

2026年6月底

[推荐的替代产品的注意事项]

屏幕数据无法从NS系列转换为NA系列。

[与停产产品的差异]

| 推荐的替代产品 | 本体颜色 | 外形尺寸 | 接线 | 安装尺寸 | 特性 | 操作额定值 | 操作方法 |
|--------------|------|------|----|------|----|-------|------|
| NA-RTLD01 | - | - | -- | - | - | -- | -- |
| NA-RTLD03 | - | - | - | - | - | -- | -- |
| NA-RTLD10 | - | - | - | - | - | -- | -- |
| NA-RTLD10-WN | - | - | - | - | - | -- | -- |

**：兼容

*：大部分兼容

--：不兼容

-：无相应规格

[停产产品与推荐的替代产品]

| 停产产品 | 推荐的替代产品 |
|--------------|-----------|
| NA-RTLD1 | NA-RTLD01 |
| NA-RTLD3 | NA-RTLD03 |
| NA-RTLD10 | NA-RTLD10 |
| NA-RTLD10-WN | NA-RTLD10 |

[使用市售PC时]

| 项目 | 停产产品 NS-NSRCL□ | 推荐的替代产品 NA-RTLD0□ |
|----------------|--|---------------------------------|
| OS | Windows 7/8/8.1/10 | Windows 10专业版1903或更高版本 64位 |
| 处理器 | Celeron 1.3GHz或更高（推荐） | Intel Atom x5-E3940同等或更高处 理器 |
| RAM | 最小1GB | 4GB或以上 |
| 安装所需的硬盘驱动器可用空间 | 约50MB或以上的可用空间 * 未安装CX-Server时，另需280MB 的可用空间。 | 1GB或以上 |

本产品信息中的规格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。

本档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。